

# Sleep-Problem unter Monterey mit Z490-Chipsatz

Beitrag von „G.com“ vom 28. Februar 2022, 09:46

Moin, ich habe weder die Eine, noch die Andere SSDT in Verwendung. Wozu auch?

Update.... Wieso auch immer, starte ich von externer Festplatte, habe ich seit Catalina das Phänomen, das Sleep nicht funktioniert. Muss dann einen CMOS Reset machen. Beim Testen heute eben selbiges Problem, BIOS neu geflasht (weil Rechner nicht geöffnet werden muss) und Stand jetzt ist das Bluetoothd Problem gelöst. Weiss der Henker, was da quer hing.

Es ist aber ja so, das mein NVRam beschrieben wird, denke da liegt der Hund begraben. Hatte zuletzt wegen dem Watch Problem einige Dateien gelöscht und neu erstellen lassen. Danach fing das Dilemma an. Ich berichte weiter.

Entsperren mit Watch ist aber weiterhin defekt. warte ich lang genug, drücke ESC und reaktiviere entsperrt er. Muss also irgendwie mit der BT Initialisierung zu tun haben.