

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Hack1“ vom 1. März 2022, 20:22

Hallo zusammen!

seit heute morgen habe ich nach langem gebastelt endlich Monterey auf einer weiteren platte zum testen installieren können

(will mein Big Sure system updaten)

Aber leider kam es wie fast schon vermutet....

es gibt BT-probleme!

Habe mich als erstes hier durch die ganze Rubrik gelesen und viel ausprobiert aber zu keiner Lösung gekommen!

ich habe eine BCM94360CS2 mit Adapter und 3 Antennen im Einsatz

unter Big Sure funktioniert eigentlich alles wie es soll

nun habe ich unter Monterey(aktuell) ein sehr spezielles verhalten 😊

eigentlich get BT!!

zumindest mit magic mouse zb (die ist auch nach sleep noch da!)


aber ich kann kein iPhone koppeln!?

Egal ob iPhone 4/6/7/x/13

immer das selbe verhalten es wird kurz als verbunden angezeigt wenn man erneut versucht zu verbinden kommt die meldung

auf dem eierphone dass die Verbindung fehlgeschlagen ist und der iMac Pro nicht unterstützt wird


Sehr komisch 😞




im systemberich Big Sure sieht BT so aus:




im systemberich Big Sure sieht BT so aus:




Hackintoschtool Big Sur :



Hackintool Monterey :



in meiner config habe ich diesen Eintrag gefunden




übrigens macht es keinen unterschied ob mit oder ohne

BlueToolFixup.kext

ein reset von BT mit `sudo kill bluetoothd` war auch ohne erfolg (die maus war danach gleich wieder da)

in Verwendung sind folgende Kexte:



habt ihr denn vielleicht ne Idee was man noch machen könnte 🤔

bin für jede Hilfe dankbar