

Asus Prime X299-Deluxe

Beitrag von „kavenzmann“ vom 2. März 2022, 09:17

Bin weiterhin auf dem alten BIOS unterwegs.

Die neueren Versionen hatten bei mir Probleme mit Erkennung von 2x GPU + Thunderbolt.

Die letzten Versionen habe ich aber gar nicht mehr ausprobiert.

Leider läuft bei mir ja seit Dezember die Blackmagic Karte nicht mehr.

Ich habe immer noch nicht herausgefunden, ob das ein Software (MacOS ab BigSur 11.6.x) oder Hardware-Problem ist.

Entweder ist das Board defekt oder eben MacOS hakelt da.

Ohne [apfelnico](#) wird das schwierig herauszufinden.

Ansonsten läuft die Maschine weiter sehr gut.