

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Tommisan“ vom 3. März 2022, 07:57

Das entsperren mit der Watch oder auch der sofortige Zugriff auf die Tastatur nach dem Sleep funktioniert bei mir nur, wenn ich den Rechner ohne XMP Profile laufen lasse. Der Speicher mit 2666 MHz läuft. Ich glaube das hatten wir hier auch schon mal diskutiert. Bei den Kollegen wo es nicht funktioniert sehe ich im Profil den Speicher mit 3200 MHz laufen.

Einfach mal testen?!