

Asus Prime X299-Deluxe

Beitrag von „kavenzmann“ vom 3. März 2022, 12:52

Die Karte wird im Systembericht angezeigt, aber eben kein Treiber geladen.

Da meine Slots alle belegt sind, kann ich nicht mal eben umstecken, sondern müsste die wassergekühlten GraKas aus dem Kreislauf nehmen und abstelle dann die Decklink stecken.

Ansonsten habe ich aber genau null Probleme. Auch Thunderbolt läuft hier wunderbar - ich nutze es praktisch dauerhaft, da inzwischen 3x Promise RAID Boxen dran hängen.

Die Decklink lief ja auch die ganze Zeit unproblematisch. Ich habe dann, wenn ich mich richtig erinnere, mit dem Update auf MacOS Big Sur 11.6.1 Probleme bekommen. Ob es aber tatsächlich daran liegt, glaube ich nicht.

Habe dann alles in Sachen Decklink und Treiber probiert und sogar eine zweite gekauft und ausprobiert. Nix.

Hoffte im weiteren auf MacOS Updates, die leider nix gebracht haben.

Ich müsste mir mal wieder richtig Zeit nehmen und einmal den Slot und einmal altes OS ausprobieren.

Wenn es das auch nicht ist, kann es ja nur das Board sein.

Da heisst es dann auf Dauer Ersatz oder eben auf das Sage 10G umschwenken...