

Ton-Aussetzer bei USB-Audio

Beitrag von „G.com“ vom 3. März 2022, 21:37

Gerne und gute Nacht Dir!

Dann boote aber bitte mit der neuen EFI, lösche diese Kexte aus dem Screenshot und installiere Catalina drüber. Danach melde Dich bitte. Hast ja mehrere Optionen.

Folgendes danach als To-Do:

- 1.) Apple HDA laden lassen.
- 2.) Device Properties in OC integrieren und richtige Layout ID finden.
- 3.) USB mit Hackintool patchen.
- 4.) Korrektes USB Mapping in OC inkludieren.

Dann sollte dein System eigentlich stabil laufen. Sleep, Continuity und alle Apple Dienste inkl. DRM in Safari, TV+ etc.

Ob Du dann auf Monterey oder Big Sur gehst bleibt dann Dir überlassen.

UPDATE: Ich habe mir deine USB Kext angeschaut. Die läuft komplett ins leere, da Sie noch für den iMac14,2 ist. Somit habe ich die rausgenommen und den XHCIPortLimit Patch wieder aktiviert. Bitte dann hiermit booten.

Sorry - das war mein Fehler. Und lies bitte mal deine Konversationen 😊