

Acer Aspire XC 605 - Road to success

Beitrag von „alex90“ vom 4. März 2022, 01:40

Weiß Gott wie, aber er läuft nun. Anbei die aktuelle EFI...

Probleme sind:

~~- kein Wifi/BT, es wird aber angezeigt (Verbaut ist irgendwas von Atheros) --> Atheros rausgeschmissen, Mini USB Dongle für BT eingesteckt, läuft~~

~~--Kein Sound--Wie bekomme ich den zum laufen? --> Läuft mit neuer EFI ALCID=13 ALCID=66 klingt besser, ich benutze keinen Mic-In oder Front-Panel, daher weiß ich nicht, welcher hier besser geeignet ist~~

~~--Die Symbole sehen komisch aus, beispielsweise ist im Downloads Ordner die ZIP Datei der EFI, es wird aber im Dock nichts angezeigt. Grafik wurde mit 1,5GB Intel 4400 erkannt. --> Behoben durch Umstellung von 1GB auf 512MB Grafikspeicher im BIOS~~