

Erbitte Hilfe beim Finetuning und Bugfixing (X299 + Monti + Opencore 0.7.8)

Beitrag von „kaneske“ vom 5. März 2022, 21:16

Wake kommt in sehr häufigen Fällen von USB, das hast du richtig erkannt.

Deine Logs sagen das ja auch.

Du musst dein USB mit einer aktuellen Methode patchen. Entweder unter Windows mit USBToolBox und dann die Kext(s) einbinden oder via SSDT [USB mittels SSDT deklarieren](#) deklarieren. Während Big Sur hat sich das USB Mapping massiv schwerer gestaltet und geht nur noch auf anderen Wegen wirklich.

Wenn du 4 Ports an einem internen Hub hast, siehst du das daran, dass immer der selbe SSxx Port bei der Nutzung aller dieser Ports belegt wird. (Unter Windows am ehesten mit <https://github.com/USBToolBox/tool>)

Zu deiner THSS SSDT: das ist doch reine Kosmetik, wenn du sicher sein willst, dass die device Id stimmt schau doch in deine IOReg rein <https://github.com/vulgo/IORegistryExplorer>

Gruss