

# Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „GerhardM“ vom 5. März 2022, 22:09

[Hack1](#) Hast Du mal ein anderes SMBIOS versucht? Mein Z390 System läuft bez. iPhone/iPad Einbindung bestens mit iMac19,1.

Ansonsten fällt mir auf, dass Du unter DeviceProperties eine Menge Devices adressierst. Für die iGPU ist das sicher nötig, evtl. auch für das Audio Device. Warum für die vielen anderen? Ich bezweifle nicht die Notwendigkeit; da ich für mein Z390 System das aber nicht benötige, stelle ich aus Neugier die Frage. Ich will nur dazulernen 😊