

Bluetooth funktioniert nicht - BCM943602CS & Monterey 12.2.1

Beitrag von „Andy51105“ vom 5. März 2022, 23:28

Hallo @[apfel-baum](#)

danke für die Antwort. Ich habe die Kexte alle getestet (mit und ohne BRCMbluetoothinjector), aber leider ohne Erfolg.

Ich war eigentlich der Meinung, dass die Karte oob funktioniert und eher etwas mit meiner USB-Konfiguration nicht stimmt.

Im verbose mode habe ich gerade gesehen, dass es mehrere Zeilen geben wie:

```
HS01@14100000: AppleUSBHostPort::createDevice: failed to create device (0xe00002bc)
```

Das Bluetoothsymbol (oben in der Leiste) ist durchgestrichen (Screenshot)