

Bluetooth funktioniert nicht - BCM943602CS & Monterey 12.2.1

Beitrag von „apfel-baum“ vom 5. März 2022, 23:45

das mit den 4331-chipsätzen ist ab monterey anders, daher auch die kexte, ansonsten müßte das laut applelogik ootb laufen- was es eben nicht tut, das bt / wlan "sollte" jetzt eigentlich laufen- und ja bluetooth kann gerne mal zicken unter montrey - da gibt es soeinen blauen kasten auf der start-seite.. - eben deshalb 😊 und das problem ist bekannt 😊

Ig 😊