

# Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Hack1“ vom 6. März 2022, 11:59

moin!

ich habe bis jetzt noch nicht aufgegeben 😊

es zeigt sich nach wie vor mit allen BT-karten das selbe bild

Koppeln fehlgeschlagen iMac wird nicht unterstützt (maus usw geht aber )

kein unterschied mit BT-kext und ohne

für die fenvi karte Länderkennung eingetragen

*ExtendBTFeatureFlags* aktiv und deaktiviert getestet.....usw

und alles mit einer frisch mit Monterey installierten platte!

es kann doch dann eigentlich nur an meiner efi liegen oder?

es gibt doch genug Leute hier mit der gleichen hardware bei denen es funktioniert

hat mir bitte noch jemand einen Tip was ich noch machen kann?

(meine efi ist weiter oben zu finden)