

Catalina Installation hängt P8Z77-V IX2 i73770k

Beitrag von „Portofilo“ vom 6. März 2022, 17:28

Für alle die es vielleicht auch interessiert, mit dem clover configurator habe ich die plist geladen und unter sbmbios den 18,3 gewählt.

Funktioniert bislang gut und Monterey läuft inzwischen auch, alle Anschlüsse des Boards habe ich aber noch nicht getestet.