

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „macdream“ vom 6. März 2022, 20:01**

Es handelt sich wohl um einen APFS-Bug, das habe ich jedenfalls die Tage in einem anderen Thread gelesen. Wie verlässlich diese Aussage ist, weiß ich leider nicht. Ich hatte solcherlei Probleme noch NIE. Ich bin aber auch sehr konservativ bzw. "Apple konform" bzgl. RAM Timing, Overclocking und so unterwegs. Du könntest auf 12.2.1 updaten, mit OC 0.7.7 oder 0.7.8 läuft es meiner Erfahrung nach absolut problemlos.