

# Ton-Aussetzer bei USB-Audio

Beitrag von „G.com“ vom 6. März 2022, 20:06

Ist noch diese XHClunsupported in deinen Extensions?

Hast Du noch eine externe HD, um ggf High Sierra zu installieren?

Ich habe mal die Renames raus genommen. Bitte mal vom Stick hiermit booten und folgendes im Terminal eingeben.

Code

1. `ioreg -l -p IOService -w0 | grep -i XHC1`
2. `ioreg -l -p IOService -w0 | grep -i EHC1`
3. `ioreg -l -p IOService -w0 | grep -i EHC2`

Ausgaben benötige ich dann mal hier.

Hast Du deine Original DSDT? Dann könnte man das auch händisch machen.