

# Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Doktor M4RiO“ vom 12. März 2022, 16:05

Hi,

Habe mir diesen USB Dongle besorgt: IOGEAR Gbu521 W6 Bluetooth 4.0

wenn ich den USB Stick im laufenden Betrieb Monterey (12.2.1) einstecke funktioniert er wunderbar, kann alles verbinden und benutzen aber nach einem neustart dauert der Bootvorgang länger ca. 5min und der Dongle wird erst erkannt nachdem ich ihn aus und wieder eingesteckt habe. Was soll das denn? 😬

Habe schon OpenCore aktualisiert aber Problem besteht weiterhin.

mir wurde hier empfohlen den richtigen Kext zu finden vielleicht hat jemand den richtigen für den USB Stick ?

Hat diesen USB Dongle unter Monterey richtig zum laufen bekommen und oder hat jemand zufällig eine Lösung parat?

ThinkCentre M93p

i5-4570 (Haswell)

intel HD 4600

Gbu521 W6 USB Dongle **BCM20702A0**

Produkt-ID: 0x21e8

Hersteller-ID: 0x0a5c (Broadcom Corp.)