

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „maschinenwart“ vom 13. März 2022, 22:56

[Zitat von talkinghead](#)

Moin,

gibt es hier User die auf dem Z390 Designare das neuste Bios F9 (ohne Buchstaben suffix) eingespielt haben?

...ich habe den "Fehler" gemacht und bin jetzt auf **F9**.

- Kein USB 3 mehr an den Thunderboltanschlüssen, sind auch Beide nicht in der Registry vorhanden
- mit Big Sur ständiges einfrieren
- mit Monterey läuft bisher stabil