

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „RoyalLutzi“ vom 14. März 2022, 15:04

Hi,

ich habe mein Mainboard gewechselt von einem MSI X470 Gaming Plus auf ein B550-F Gaming jeweils unter Monterey 12.2.1,

und habe eine bcm94360cd verbaut, bei dem alten Board X470 hat Wlan und Bluetooth sowohl unter Big Sur als auch Monterey immer einwandfrei funktioniert, Bei dem neuen Board B550 funktionierte unter Big Sur Wlan und Bluetooth jedoch nicht mehr unter Monterey.

Brauch ich irgendwelche Kexts oder andre ACPIs?