

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „ozw00d“ vom 15. März 2022, 11:38

Gestern ein super Szenario mit der Fenvi T919 gehabt. Von jetzt auf gleich versagte BT mir den Dienst.

Unter Windows ebenfalls.

Nach mehreren kläglichen Versuchen das Softwareseitig ans laufen zu bekommen, einfach mal den Rechner aufgeschraubt.

Scheinbar ist unser Hündin etwas stärker an den Tower beim Toben gekommen, ich bin mir nicht sicher welches Kabel nun gelöst war (entweder USB 3 Gen2 auf dem Mainboard oder USB Pfosten Male auf Female).

Danach war BT sofort wieder einsatzbereit.

Warum schreibe ich das? Nun es gibt wohl auch Fälle bei denen die T919 nicht funktioniert obwohl sie es sollte. Überprüft in dem Fall mal die interne Verkabelung.