

# **RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung**

**Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 15. März 2022, 23:41**

Die ganzen AMD-Treiber sind sogar in der neuen 11.6.5 total verbuggt! BIG SUR 11.6.4 lief hier absolut unproblematisch

Ich habe hier ein Flimmern mit meiner RX6900XT, die ich bislang NIE hatte.

Da hilft auch kein Anpassen der Auflösung oder der Hertzzahl. Und richtig heftig wird es immer dann, wenn ich im Browser (egal welcher) scrolle.

So macht das echt keinen Spass mehr. Unter Monterey 12.3 habe ich die selben Grafikglitches auf dem Desktop, die jetzt hier ebenfalls schon mehrfach berichtet wurden.

Wie Sie solche Systeme als RELEASE rausbringen können, ist mir echt ein Rätsel. Und vor allem: ES NERVT, ABER GEWALTIG.

**EDIT 1:** das Flimmern in Big SUR 11.6.5 konnte ich abstellen, indem ich an meinem Samsung die Displayport-Eingänge von 1.4 auf 1.2 umgestellt habe. Aber dennoch: das lief jetzt ein Jahr lang fehlerfrei mit der 1.4er Einstellung!