

# [Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 16. März 2022, 14:29

[Zitat von MacGrummel](#)

Mein X299er schafft es ja, hier eine Netzwerkkarte von Apple (!) mit doppeltem Intel-82574L-Gigabit-Lan mit einem falschen Kext zu versorgen: hier sorgt der "com.apple.DriverKit-AppleEthernetE1000"-Kext dafür, dass der Rechner mit angeschlossenem Lan ohne Meldung schlicht nach wenigen Minuten festfriert

Woran erkennst du das der "com.apple.DriverKit-AppleEthernetE1000"-Kext einfriert?