

Opencore Installation auf Z690 Gaming X DDR4

Beitrag von „icecloud“ vom 17. März 2022, 00:49

Das mit CPU Friend habe ich schon durch. Daran dachte ich auch als erstes. Deshalb habe ich auch unter WIN 11 getestet. Dort das gleiche Problem. Unter Monterey mit istat menues. Dachte auch das kann es nicht sein. Die Temperaturen steigen auch nicht schlagartig an sondern schaukeln sich erst im Dauertest immer mehr auf.

Im Case kann man nach lösen von 2 Schrauben den Deckelradiator einfach rausnehmen und wenn man das Case auf den Tisch legt den Radiator daneben. Damit komme ich auf deutlich niedrigere Temperaturen im Stresstest.

Das Dark Base 700 sieht umwerfend aus ist aber für Deckel Wasserkühlung einfach eine Fehlkonstruktion. Die Luft wird einfach nicht abgeführt. Die paar Mini-Schlitze sind einfach ein Witz.

Ich sehe daher gute Chancen für mich das ich durch Umbau in den Frontbereich das Problem in den Griff bekomme.

Im Normalbetrieb hat der Hack (z.B. bei CPU Encodierung eines 3-Stunden Films mit Handbrake) auch jetzt nicht über 80 Grad. Mit offenem Aufbau sogar nur 66 Grad. Im Leerlauf ist die CPU (direkt nach dem Aufwachen aus dem Sleep) bei 28 Grad

Dazu komme ich aber leider erst am Wochenende. Werde berichten.