

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „plutect“ vom 17. März 2022, 20:39

[Zitat von kaneske](#)

I225-V NIC will nun auch nicht und verursacht Hard-Reset??? Hab ich wieder was verpasst?

Servus,

Du musst nach dem "Desaster" mit der 10G Karte mit ACQ 107 Chip [so](#) vorgehen.

Musste ich mit meiner I219-V auch durchmachen das nachdem das in Betrieb nehmen dieser Internen LAN Schnittstelle diese auch crashte 🤪

macOS 12.3 hat in Verbindung mit der ACQ 107 ganz schön etwas durcheinander gebracht.

Bis es da eine Lösung gibt die ich auch umsetzen kann bin ich leider nur mit 1G unterwegs - ist leider lähmend...