

AQ-107C unter macOS Monterey 12.3

Beitrag von „daschmc“ vom 19. März 2022, 11:24

Konnte mir ebenfalls mit einer InterTech ST-7211 <https://www.inter-tech.de/prod...g/network-adapter/st-7211> behelfen.

Den Subvendor und Devicevendor auf Sonnet umgesetzt (16b8:7212)

Und den Treiber von Sonnet Presto 10GbE SFP+ Dual-Port 10 Gigabit installiert.

Läuft 😊

Musste allerdings den Apple Treiber aushebeln mit dem von [Aluveitie](#) erwähnten Bootarg "dk.e1000=0". Ohne Sonnet Treiber <https://www.sonnettech.com/sup...etEthernet-10GE-1.7.2.dmg> stürzte Mac OS 12.3 sofort ab. Das Problem scheint offenbar von Apple verschuldet und dem letzten Systemupdate.