

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 19. März 2022, 16:42

[Zitat von pstr](#)

bei der Device-Property Injection für die 5700XT muss ich feststellen, dass die kleine Variante wo nur die Framebuffer definiert werden scheinbar nicht ausreichen. Das System crashed nach Wake from Sleep. Sobald ich den gesamten Block injecte wie zuvor beschrieben, ist die Kiste stabil.

Über dasselbe Verhalten hatte ich zuvor schon im Gemüse-Forum gelesen.

[CMMChris](#) was spricht eigentlich dagegen, den kompletten Block zu nehmen?