


AQ-107C unter macOS Monterey 12.3

Beitrag von „plutect“ vom 20. März 2022, 08:13

Bei mir läuft die ASUS 10-Gigabit XG-C100C jetzt auch wieder dank an alle Beteiligten



Der "Wahnsinn" ist das ich VT-d schon bei anderen Hackintosh Builds immer einschaltet habe wegen Parallels und daher eigentlich "NUR" DisableIOMapper=No eingestellt werden musste



Lt. Dortania Guide sollte ja entweder VT-d ausgeschaltet und dann DisableIOMapper=YES sein oder umgekehrt so habe ich das verstanden - aber der Guide wurde ja VOR 12.3 geschrieben.

IOMMU habe ich im Bios auf Disabled gelassen das dürfte hier keine Auswirkungen haben.

Hat DisableIOMapper=NO/YES sonst noch irgendwelche Auswirkungen ? Aus dem Punkt im OC Guide habe ich sonst nicht viel darüber herauslesen können.