

RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung

Beitrag von „armut“ vom 20. März 2022, 12:19

Bei haben die Einträge tatsächlich gefehlt, aber auch nach dem Eintragen der Fraembuffer in DevProps gibt es immer noch Artefakte.

Device Pfad im Hackintool und DevProps sind identisch. Sollte noch erwähnen, dass meine 6900XT AMD Custom Version ist.

Sollte eigentlich auch ohne Framebuffer out of the box funktionieren soweit ich weiß (abgesehen von Pikera arg und Kexte).