

Monterey bootet plötzlich sehr langsam

Beitrag von „julian91“ vom 23. März 2022, 22:42

Das Problem sind die Controller die auf den SSDs verbaut sind , daher kann es wohl das Samsung und crucial da wohl ähnliche verbaut haben

gib auf GitHub extra issue

<https://github.com/dortania/bugtracker/issues/192>