

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „spacepilot3000“ vom 25. März 2022, 17:34

Nochmal wegen der I225-V:

Ich hatte den Post gesehen hier mit folgender Config:

```
<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x0)/Pci(0x0,0x0)</key>
<dict>
<key>AAPL,slot-name</key>
<string>Internal@0,28,0/0,0</string>
<key>device-id</key>
<data>8xWGgA==</data>
<key>device_type</key>
<string>Ethernet controller</string>
<key>model</key>
<string>Intel(R) Ethernet Controller I225-V</string>
</dict>
```

Bei mir sind so einge Infos anders, kann es daran evtl. schon liegen?

```
<dict>
<key>#PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x1)/Pci(0x0,0x0)</key>
<dict>
<key>#built-in</key>
```

<data>AQAAA==</data>

</dict>

<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x2)/Pci(0x0,0x2)/Pci(0x9,0x0)/Pci(0x0,0x0)</key>

<dict>

<key>built-in</key>

<data>AQ==</data>

<key>device-id</key>

<data>8hUAAA==</data>

<key>device_type</key>

<string>Ethernet Controller</string>

<key>model</key>

<string>Intel I225-V</string>

Was denkt Ihr? Ich bekomme kein Log aus der BÜchse wenn die Karte einfriert leider...

Danke!