

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „kaneske“ vom 25. März 2022, 19:40

[spacepilot3000](#)

Code

```
1. <key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x3)/Pci(0x0,0x0)
2. </key>
3. <dict>
4. <key>
5. AAPL,slot-name
6. </key>
7. <string>
8. Internal@0,28,0/0,0
9. </string>
10. <key>
11. device-id
12. </key>
13. <data>
14. 8xWGgA==
15. </data>
16. <key>
17. device_type
18. </key>
19. <string>
20. Ethernet controller
21. </string>
22. <key>
23. model
24. </key>
25. <string>
26. Intel(R) Ethernet Controller I225-V
27. </string>
28. </dict>
```

Alles anzeigen

so läuft das bei meiner Intel Kiste (Z690) anstandslos.

Es muss aber DisableIOMapper=false in OC sein und im BIOS VT-D eingeschaltet werden.