

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „fkappen“ vom 27. März 2022, 19:41

Heimatplan [JimSalabim](#) der Grafik Patch / Workaround verursacht leider massive Probleme beim Standby (jedenfalls bei mir). Sobald ich diesen umsetze (PCI Adresse habe ich auch überprüft) ist die Performance wieder super - aber nach jedem Standby gibts eine Kernel-Panic und Reboot. 😞