

Umstieg bevor der "Zug" abfährt Z170->Z490/Z590?

Beitrag von „Morphium“ vom 28. März 2022, 20:53

[Zitat von Felix76](#)

@ [Morphium](#)

Ja MalDon 😊

@ [kaneske](#)

Damit der Anpressdruck gesenkt wird da es sonst den ganzen Sockel und Prozessor Verformt.

Welche drei SSDT hast du im Einsatz?

Einen Dark Rock Pro 4 habe ich hier liegen aber bin noch nicht zum montieren gekommen

Eine DSDT Braucht man nicht unbedingt.

Läuft auch ohne ohne Probleme.

Nur die SSDT-PLUG-ALT reicht aus.

Ich hatte anfangs keine Temperatur Probleme doch stiegen die Temperaturen nach und nach immer weiter an so das ich unter Last

mal schnell 100 grad hatte.

Habe das dann mit den Unterleg schein gemacht mit einem neuen Prozessor und bisher sind die Temperaturen gleichbleibend.

Mein Prozessor war krumm

Alles anzeigen



Hab ich mir gedacht

Die Spannung steigt. Ich hab meine Sachen zusammen und plane zu Ostern den Umstieg. Ein 12900k aus den AMZ WHD konnte ich schießen.

Was hast du mit Deiner krummen CPU dann gemacht 🤔 ? Wie erkenne ich das ggf. bei meiner? Metall Lineal drauf?

Das mit den 100Grad liest man öfter und ggf. liegt das auch am Ende an diesem Problem mit den AL CPUs. Ich hoffe mein Noctua DH-14 bekommt den Goliath gekühlt.