

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „grecedrummer“ vom 29. März 2022, 20:47

das Selbe bei mir **12.3**, nach sleep auf der ^{BCM4360} sobald Zugriff auf BT kommen soll, alle Dienste weg, ultra hohe CPU Last, Lüfter heulen wie im Flughafen auf, kann nicht mal on/off stellen. Nur neustart hilft!

Auch der neueste **BlueToolFixup.kext** bringt nichts!

Mit **BrcmBluetoothInjector.kext** ladet nichts, also muss es raus bleiben.

Die Kombi **BrcmFirmwareData.kext** und **BrcmPatchRAM2.kext** bringt auch nichts!

Ich veruche mal mein Glück mit der Intel WiFi 600 Karte ...