

# Kernel Panic beim Booten des Monterey 12.0.1 Installers

**Beitrag von „Justix“ vom 29. März 2022, 23:26**

Hallo zusammen,

hier erstmal ein paar teils unnötige Hintergrundinformationen:

ich versuche gerade auf einem Fujitsu Esprimo Q957 (Datenblatt: [Klick](#)) mit 16GB DDR4 RAM und einem 4-Core i5-7500T 2,7 GHz (Intel ARK: [Klick](#)) MacOS Monterey 12.0.1 zu installieren (nicht 12.0.3, weil ich seit dem Update von 12.0.1 auf 12.0.3 auf meinem anderen Hackintosh, der einwandfrei funktioniert, aber leider andere Hardware und somit eine unbrauchbare config hat, auf ein paar Probleme gestoßen bin, weshalb ich die Installation auf der anderen Hardware für einen Freund erstmal mit der älteren Version versuchen wollte).

Ich habe eine komplett neue OpenCore 0.7.8 (aufgrund der Dortania-Kompatibilität nicht 0.7.9) Installation angefangen und nach Erstellen des Sticks und der Konfiguration der config stoße ich auf folgendes Problem: ein Kernel-Panic beim Booten in den MacOS-Installer (siehe Log-Datei). Ich habe (wie man vermutlich auch an den config-Einträgen erkennen kann) schon alles aus dem Dortania-Guide in der Troubleshooting-Section ausprobiert und bin zu keinen Fortschritten gekommen.

Viele Grüße,

Justus G.