

Erledigt ML auf GA-EP35 DS3R

Beitrag von „csba“ vom 23. Juli 2013, 22:20

so.... ist installiert.

Ich konnte nur im Multibeast Chimera v1.11.1 r1396 wählen und bei Lnx2Mac RealtekRTL habe ich die Release Version gewählt.

Nach dem Neustart kam das graue BIOS Bild wieder mit Coms checksum error (bereits im Thread) .

Da haben sich wieder die [BIOS Einstellungen](#) automatisch auf default gesetzt. Bootloader startet von der Festplatte Apfel Bild kommt.... HDD lädt..... Monitor Stand By und nach reset wieder das CMOS checksum error.