

12.3 Anmeldung nach Update nicht möglich/ spoofing 6600xt -> W6600x möglich?

Beitrag von „hackmac004“ vom 31. März 2022, 19:14

[Nordel](#) Die geekbench werte springen immer ganz schön willkürlich. Konsistenter ist LuxMark.


Wichtig finde ich bei der ganzen Sache, dass dein System nicht laggy ist. Das war es bei mir und anderen auch bevor man einen framebuffer mitgeschickt hat.

Seitdem ich Belknap verwende bleiben meine Lüfter auch nicht mehr stehen, was ich eigentlich ganz gut finde, da die Karte damit auch im idle gut gekühlt wird. Hören tu ich das gar nicht.

Mit Deepbay startet mein system gar nicht.

Da du noch mehr Einträge dabei hast die auch Henbury enthalten, wie bei device_type, wird das vielleicht überschrieben. Weiß ich aber nicht genau. Von woher hast du die ROM info bekommen?

Mein Eintrag ist nur einzeilig.



Könnte sein das weniger mehr ist?