

Erledigt

ML auf GA-EP35 DS3R

Beitrag von „Griven“ vom 23. Juli 2013, 22:31

Puh, das mit dem CMOS Fehler ist ein ernstes Problem und liegt an der AppleRTC.kext. Solange Du hier keine entsprechend angepasste DSDT benutzt wird das immer wieder passieren. Du kannst aus Multibeast mal zusätzlich noch ElliottForceLegacyRTC installieren damit sollten zumindest die CMOS resets aufhören.