

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „DotWin“ vom 1. April 2022, 07:25

[Zitat von Doktor M4RiO](#)

Hi,

Habe mir diesen USB Dongle besorgt: IOGEAR Gbu521 W6 Bluetooth 4.0

wenn ich den USB Stick im laufenden Betrieb Monterey (12.2.1) einstecke funktioniert er wunderbar, kann alles verbinden und benutzen aber nach einem neustart dauert der Boot vorgang länger ca. 5min und der Dongle wird erst erkannt nachdem ich ihn aus und wieder eingesteckt habe.

[...]

Hat diesen USB Dongle unter Monterey richtig zum laufen bekommen und oder hat jemand zufällig eine Lösung parat?

Alles anzeigen

Ich habe den gleichen USB-Bluetooth-Dongle.

Da er von macOS Out-of-the-Box erkannt wird, braucht man eigentlich keinen speziellen Kext...

Aber seit Monterey halt den BlueToolFixup.kext, der in BrcmPatchRAM mit dabei ist, plus die jeweiligen Voraussetzungen (Lilu, WhateverGreen).

Bei mir funktioniert das grundsätzlich ohne Aus- und Einstecken, aber nur nach Kaltstart, d.h. der Hackintosh ist richtig heruntergefahren und ich schalte ihn komplett neu ein.

Dann klappt alles.

Nach Warmstart, also initiiertem Neustart ohne dass das System richtig ausgeschaltet wird, muss ich den Dongle auch aus- und wieder einstecken.

Ich persönlich verwende üblicherweise keinen Sleep/Ruhezustand, so dass mich das Verhalten nur wenig stört, aber ich vermute mal, dass man nach Sleep ebenfalls aus- und wieder einstecken muss.

Solltest Du eine Lösung finden, wäre ich dankbar, wenn Du sie hier reinschreiben könntest. 😊

UPDATE:

Hab's gerade noch mal ausprobiert.

Seit dem gestrigen Update auf Monterey 12.3.1 funktioniert Bluetooth (Magic Mouse) auch nach Warmstart und Aufwecken aus dem Sleep noch - zumindest momentan.

Ich hatte das vor ein paar Monaten auch schon mal, aber nach ein paar Tagen war dann wieder jedes Mal ein Kaltstart notwendig.