

# Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „grecedrummer“ vom 3. April 2022, 09:51

Bei mir hat sich nach dem Update 12.3.1 auch was getan. Die BCM4360 ist ja bis 11.6.5 oob sauber gelaufen.

Vor dem Update kämpfte ich auch mit bekannten Problemen, auch der Befehl `sudo pkill bluetoothd` brachte nicht viel.

Obwohl es mir eigentlich um die Funktionalität ging (benötige keine BT Geräte), versuchte ich mal alle Fehlermeldungen auszulesen und stieß permanent auf:

*/System/Library/Extensions/AppleMIDIBluetoothDriver.plugin/Contents/Resources/th.lproj/BTLEMIDILocalizabl*

Dann versuchte ich, ohne die USBWakeUp.kext und nur den BlueToolFixup.kext ohne weitere kexte zu laden. Und hat zu meinem erstaunen geklappt. Das heißt, egal ob warm- kaltstart, nach Ruhezustand, funktioniert Blauzahn am internen USB2 Port sauber.

Type	ID	Name	Series	Model...	Device...
KHCI	0x14	Tiger Lake-H USB 3.2 Gen 2(x1 xHCI) Host Controller	Unknown	0x8086	0x43ED

  

Type	Name	Location ID	Port	Connector	Dev Speed	Device	Comment
KHCI	H502	0x14100000	0x02	USB3	12 Mbps	Wireless Receiver	
KHCI	H503	0x14200000	0x03	USB3	480 Mbps	USB 2.0 Hub	
KHCI	H504	0x14300000	0x04	USB3	0	Unknown	
KHCI	H508	0x14400000	0x08	USB3	0	Unknown	
KHCI	H509	0x14500000	0x09	USB3	0	Unknown	
KHCI	H510	0x14600000	0x0A	USB3	480 Mbps	4-Port USB 2.1 Hub	
KHCI	H511	0x14700000	0x0B	Internal	480 Mbps	USB Audio	
KHCI	H512	0x14800000	0x0C	Internal	480 Mbps	USB 2.0 Hub	
KHCI	S501	0x14900000	0x11	TypeC-Dig	0	Unknown	
KHCI	S502	0x14A00000	0x12	TypeC	0	Unknown	
KHCI	S503	0x14B00000	0x13	USB3	0	Unknown	
KHCI	S505	0x14C00000	0x15	TypeC	0	Unknown	
KHCI	S506	0x14D00000	0x16	USB3	0	Unknown	
KHCI	S507	0x14E00000	0x17	USB3	0	Unknown	
KHCI	S508	0x14F00000	0x18	USB3	0	4-Port USB 3.1 Hub	

Ich hatte den internen USB Port als **intern** angegeben gehabt, dann doch wieder auf **USB2** gesetzt.

Vendor...	Device	Vendor Name	Device Name	BSD	Button
🔍	Dv14E4	Dv4340	Broadcom Inc. and subsidiaries	BCM4360 802.11ac Wireless Network Adapter	ant <input checked="" type="checkbox"/>
🔍	Dv8086	Dv15F3	Intel Corporation	Ethernet Controller (Z35-V)	ant <input checked="" type="checkbox"/>

  

Vendor...	Device	Vendor Name	Device Name	FW Load...	
🔍	DvD48C	Dv4500	Broadcom Corp.	BCM2048B1 USB 2.0 Hub (part of BCM2048 Bluetooth)	<input type="checkbox"/>
		Broadcom Corp.			

  

Model	Framebuffer	Ports
🔍 Radson RX 5700	ATY_RadsonFramebuffer	4

  

Device	Sub-Device	Codec	Revision	Name
🔍 DvB08643ED	Dv14585007	-	-	Realtek USB2.0 Audio
🔍 Dv1002A838	Dv1002A838	-	-	Navi 10 HDMI Audio

  

Model	Type	Location	Play Block
🔍 Samsung SSD 980 PRO 2500E	PCI-Express	Internal	S12
🔍 Samsung SSD 980 PRO 2500E	PCI-Express	Internal	S12
🔍 Samsung SSD 870 QVO 1TB	SATA	Internal	S12
🔍 Samsung SSD 860 QVO 1TB	SATA	Internal	S12