

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „Der_Sparsame“ vom 4. April 2022, 15:54

[Zitat von badbrain](#)

Ich hatte gestern etwas Zeit und habe mir mal unterschiedliche Boards mit dem Intel Foxville I225-V Ethernet Controller (Spec Code: SLNJY) v2 genauer angeschaut. Ich glaube nun eine Lösung für den, auf der Z490-Plattform verbauten, I225-V gefunden zu haben und suche nun jemanden, der bereit ist diese mal zu testen.

Das Problem betrifft vor allem die **Z490** Boards von Gigabyte, wobei es auch einige gibt, bei denen es nicht auftritt. Ich hatte z. B. schon zwei Z490 Vision D da, von denen eins betroffen war und eins nicht, obwohl der gleiche Chip verbaut war.

Wer nun bereit ist diese, hoffentlich, bei allen funktionierende Lösung auszubrobieren, möge sich hier melden.

Ich könnte mal testen, habe ein Z490 Vision G mit 1 x 2.5 GBE, dass momentan tot ist.