

# **Lösung für I225-V v2 Problem auf Z490 Plattform (vornehmlich Gigabyte Boards) unter Monterey**

**Beitrag von „kiu77“ vom 5. April 2022, 22:12**

Ich habe ein GB Board, das z490 aorus elite AC.

Bei mir funktioniert Ethernet ohne diese Maßnahme.  
Wie kriege ich denn raus, ob ich v1 oder v2 etc. habe?