

Lösung für I225-V v2 Problem auf Z490 Plattform (vornehmlich Gigabyte Boards) unter Monterey

Beitrag von „badbrain“ vom 5. April 2022, 22:24

kiu77 Auch auf der aktuellen Monterey Version? Bei deinem Board sollte auch die v2 verbaut sein. Das erkennt man z. B. am Spec Code auf dem Chip selbst oder in macOS in den Systeminformationen unter Ethernet (Revision). Es gibt anscheinend auch Unterschiede innerhalb der v2 Chips - einige kriegt man unter Monterey zum Laufen, aber die meisten nicht.

[AirArt](#) So lange er so funktioniert, würde ich es auch so lassen. Bei den meisten läuft er die ganze Zeit gar nicht (Z490 mit I225-V v2) mehr unter Monterey.