

Lösung für I225-V v2 Problem auf Z490 Plattform (vornehmlich Gigabyte Boards) unter Monterey

Beitrag von „badbrain“ vom 6. April 2022, 13:16

Es geht hier ja um einen Intel 2.5GbE Adapter und nicht um Realtek. Du hast die Version 5 des Realtek NIC, was du an der *Versions-ID* erkennen kannst.