

Wo genau ist meine Frage richtig: Update von 10.13.6 auf 10.15.7 läuft nicht sauber, vielleicht gleich auf Monterey?

Beitrag von „Aluveitie“ vom 7. April 2022, 13:15

[Norderstedter](#) Du kannst XhciPortLimit patch deaktiviert lassen und vergessen. Der wird auf AMD nicht gebraucht, da Zen Systeme immer mindestens 2 (im Fall von X570 3) USB Controller haben und daher gar nie das Controller Port Limit erreichen.