

USB fällt gelegentlich aus

Beitrag von „hObelware“ vom 9. April 2022, 01:15

könntest Du bitte noch einen Dump mit IORegistryExplorer machen? ich hoffe ich komm morgen übern Tag dazu, da mal drüberzuschauen ...

EDIT: versuchs mal hiermit ..

USBMap für iMac19,1/iMacPro1,1/MacPro7,1 als KEXT

die SSDTs sollten so passen ..

Deine UTBMap.kext hab ich zum Vergleich im Kext Ordner belassen, die wird aber nicht geladen.

Der Totalausfall des USB könnte daran liegen, daß in oben genannter .kext die Name/Adresse-Kombination einiger USB Ports nicht zu dem passt, was der Rechner in der ACPI Tabelle (aus DSDT) findet und dann einige Namen mehrdeutig werden. Anhand der (maßgeblichen) Port-Adressen schaltest Du nach dieser Map die Ports 04 und 08 komplett (HS&SS) ab. Ich hab das so meiner .kext-Variante ACPI konform umgesetzt ..

Benutzt Du die Front-USB?