

Mac OSX mit AMD Prozessor

Beitrag von „AymanKraus“ vom 9. April 2022, 18:11

Also habe jetzt alles genau detailliert nochmal überprüft:

- ATA auf AHCI einstellen (Eingestellt)
- HPET ggf. auf 64Bit einstellen (Keine Einstellung gefunden)
- XHCI-Mode : Auto (Keine Einstellung gefunden)
- XHCI-Hand Off : Enabled (Aktiviert auf Enabled)
- EHCI-Hand Off : Enabled (Keine Einstellung gefunden)
- VT-D falls vorhanden : Disable (Keine Einstellung gefunden)
- Powermanagement ggf. auf S3 only stellen (Keine Einstellung gefunden)
- Jedes ggf. vorgenommene Overclocking ausschalten (PC wurde nie Overclocked)
- Secure Boot : Disable (Auf disabled gestellt)
- Fast Boot / Hardware Fast Boot: Disable (Auf disabled gestellt)

- CSM (Compatibility Support Module): Disable (Auf UEFI gestellt)
- OS type: Windows 8.1/10 (Keine Einstellung mit OS gefunden)
- CPU EIST : Disable (Keine Einstellung gefunden)
- Above 4G Decoding: Enabled (Auf enabled gestellt)
- CFG Lock / MSR / 0xE2: Disable (Keine Einstellung gefunden)
- VT-x, Hyper Threading, Execute Disable Bit: Enabled (Keine Einstellung gefunden)
- Thunderbolt Support, INTEL SGX, Intel Platform Trust: Disable (Keine Einstellung gefunden)

Und wegen MSI dachte ich gibt es nur probleme mit Monterey ? Habe meine Stick mit Catalina gemacht das Du bescheid weist.

Also wie gesagt oben die Liste was ich überprüft habe.