

# Installation auf Optiplex 7070 MFF scheitert

Beitrag von „trekki1990“ vom 12. April 2022, 21:34

[Zitat von Hecatomb](#)

deaktiviere mal die bluetooth kexte und bluetool...

und ändere mal das SMBIOS auf Macmini8,1

mach mal ein bild wenn du wieder ein Hänger hast

ich muss mal grad was schauen...hab ich da etwa ne efi verwechselt. was ist doch da faul. moment. nö, stimmt so schon alles

kein wunder das es nicht geht. dein usbmapping steht ja schon auf Macmini8,1  
usbinjectall ist ja nicht aktiviert. was bootest du denn nun genau für ein os?

Alles anzeigen

Muss mich entschuldigen! Ich bin doch bescheuert .... Beim testen habe ich vergessen im BIOS von RaidOn auf AHCI zu stellen... Habe jetzt noch mal einen Versuch mit deiner EFI und SMBIO Macmini8,1 gemacht. Das ist das Resultat...