

Aquantia AQC107-Bo und Monterey 12.3.1 - Funktioniert aber WLAN und OnBoard LAN Karte läuft nicht mehr

Beitrag von „megabyte0469“ vom 16. April 2022, 20:21

Grundsätzlich ist das Problem die AQUANTIA AQC107-BO Chip. Andere 10Gbit Karten laufen ohne diese Änderungen ?!