

Dell T3620 / (High)Sierra / OC / kein (HDMI) Audio

Beitrag von „riorimini“ vom 18. April 2022, 16:13

der 139er passt zu 17g14033, lässt sich auch installieren, und das Kontrollzentrum ist auch da. Dennoch hat der Nvidia Chip laut "über diesen Mac" nur 33MB.

Hab mit args nvda_drv=1 und ngfxcompat=1 rumgespielt. Keine Besserung.

Inject Nvidia bringt auch nichts.

Bei Systemparameters sind angehakt: Inject Kexts, Inject System ID und NvidiaWeb.

Ich glaube ich mach das alles noch mal von vorne. Ist mein erster DIY Clover Versuch. Wahrscheinlich hab ich irgendwas vermurkst...

Edit1:

Nochmal 'ne Clover Installtion probiert: HighSierra 17g66 installiert problemlos. Sicherheitsupdate auf 17g14033 gemacht. Webdriver 139 installiert. Alles mögliche an Bootflagkombinationen probiert: Keine Chance die NVidia 1030 bleibt bei 33MB.

Edit2:

Wieder zu OpenCore 0.7.9 gewechselt. Wenn ich Mojave als BaseSystem nutze, komme ich problemlos bis zur MacOS Installation. Weiter bin ich nicht gegangen, da ich ja HighSierra mit NVidia Webdrivern möchte. Tausche ich das BaseSystem wieder gegen HighSierra komme ich bis zur ganz oben im Bild dargestellten Panic.

Warum funktioniert Mojave und High Sierra tut das nicht?