

Original Apple WLAN/BT BCM94360CS Karte Bluetooth funktioniert nicht

Beitrag von „mrprozac“ vom 20. April 2022, 00:06

Hallo. Wie im Titel bereits beschrieben funktioniert leider meine original Apple WLAN/BT-Karte das Bluetooth nicht unter Monterey. Wlan funktioniert problemlos.

Leider hat mich auch das BT-Sammelthread hier im Forum kein Stück weiter gebracht. Verbaut habe ich sie in m.2 zu pci express Adapterkarte inkl. USB Verbindung zum Mainboard. Es wäre sehr nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Ich habe mal meine EFI mit dran gehängt.

Meine System:

MSI B250I Pro

Intel Core i5 6400

intel HD 530

16 GB DDR4

Samsung EVO 960 NVME 500 GB

Original Apple WLAN/BT-Karte BCM94360CS

MacOS 12.3.1